

道路・河川巡視員業務日誌

2018年05月25日 金曜日


課長	GL	巡視員

番号	時刻	所見及び対応 / 地点	写真
1	09:12	その他 センター共同作業 金川町	
2	09:27	路面補修 1箇所 七日町	
3	09:33	その他 城北水門点検実施 石堂町	
4	09:40	その他 駅前地下歩道点検清掃実施 駅前町	
5	09:58	その他 マイロード水路点検実施 東栄町	
6	10:22	路面補修 1箇所 城前	
7	10:25	その他 中央保育所点検清掃実施 徒之町	
8	10:34	その他 ボールサンシャイン水路点検実施 旭町	
9	10:43	路面補修 2箇所(主幹依頼) 上町	
10	10:55	路面補修 4箇所 蚕養町	
【記事】			
路面補修 ヶ所	水門点検 ヶ所	その他 ヶ所	直営・業者施工要 件
			常温合剤使用量

番号	時刻	所見及び対応 / 地点	写真
11	10:58	路面補修 3箇所 蚕養町	
12	11:12	縁石補修 ネット破損 状況写真 大塚二丁目	有
13	11:13	縁石補修 ネット破損 状況写真 大塚二丁目	有
14	13:21	縁石補修 1箇所(主任技師依頼) 真宮新町南四丁目	
15	13:55	路面補修 3箇所 本町	
16	14:01	土のう回収 3袋 中町	
17	14:22	その他 Asガラ回収(主任技師依頼) 慶山一丁目	
18	14:56	路面補修 12箇所 門田町黒岩南青木	
19	15:28	路面補修 2箇所 門田町黒岩南青木	
20	15:32	路面補修 1箇所 門田町黒岩南青木	
21	16:19	路面補修 1箇所 門田町堤沢北村	

道路・河川巡視員業務日誌（2018年05月25日 金曜日）

©OpenStreetMap



2018年05月25日 金曜日
[No.12] 11:12 縁石補修 ネット破損



[No.13] 11:13 縁石補修 ネット破損

